



Service santé-environnement

Bastia, le 22 janvier 2020

SI CERVIONE VALLE DI CAMPOLORO

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SI CERVIONE-VALLE DI CAMPOLORO  
Hotel de ville de Cervione  
20221 CERVIONE

Type Code Nom  
Prélèvement 00100153  
Unité de gestion 0252 SI CERVIONE VALLE DI CAMPOLORO  
Installation **UDI 001020 VALLE DI CAMPOLORO**  
Point de surveillance P 0000001103 FONTAINE PUBLIQUE  
Localisation exacte ROBINET FONTAINE  
Commune VALLE-DI-CAMPOLORO

Prélevé le : lundi 13 janvier 2020 à 06h25  
par : LABORATOIRE OEHC  
Type visite : D1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>Mesures de terrain</b>					
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'eau	10,5 °C				25,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	7,75 unité pH			6,50	9,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore libre	0,17 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

**Analyse laboratoire**

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00097786

Référence laboratoire : 124991

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,23 NFU				2,00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	<b>183 µS/cm</b>			<b>200,00</b>	1 100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L				0,10
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00		
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore total	0,23 ma(Cl <sub>2</sub> )/L				

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité et non conforme aux références de qualité. Eau faiblement minéralisée.

Pour la Directrice Générale et par délégué,  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,  
  
**Jean-Pierre ALESSANDRI**

!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)  
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9  
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>